

Anhang E
Entsorgungskonzept

\\S-DRS-FS01\PR\PERSON\p\g\87692\M87692_01_Ber_1D.DOC:19. 09. 2012

**Entsorgungskonzept gemäß § 40 Abs. 2 KrW-/AbfG, § 8 GewAbfV
(für alle anfallenden Abfallarten)**

Beachte: Dieses Entsorgungskonzept ist mit dem Bericht der Müller-BBM GmbH vom 30. Dezember 2010 und den dazugehörigen Prüfberichten (981665 und) der SGS Institut Fresenius GmbH zu handhaben.

**Projekt: Felsenbühne Rathen
Abbrucharbeiten**

Bauherr: Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement, NL Dresden I

Bieter:

| Abfallbezeichnung und Abfallherkunft | AVV – Code, Abfallschlüssel-Nr. | Vorhandene Analysenergebnisse | Transporteur Name, Adresse | Entsorgungsanlage Name, Adresse |
|---|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| <p>Bau- und Abbruchabfälle der 17-er Abfallschlüssel, die keine gefährlichen Stoffe enthalten oder nicht durch diese verunreinigt sind + kein H-Kriterium für die Einstufung als gefährl. Abfall erfüllen; z. B. Sandschüttung, Sand-schüttung mit geringen Bauschuttanteilen und Lehm, Beton, Ziegel Fliesen, Zement-estrich, Sanitärporzellan, Schlackebeton, Holz, Span-platten, Bitumengemische, Glas, Metalle, Styropor, Dämm-materialien, Baustoffe auf Gipsbasis, HWL-Material, Fußbodenbeläge, Kunststoff-ummantelungen, Wellpolyestertafeln; Trocken-estrich, gemischte Bau- und Abbruchabfälle;</p> <p>Boden, Steine <u>speziell auszufüllen für:</u></p> | 17... | | | |

| Abfallbezeichnung und Abfallherkunft | AVV – Code, Abfallschlüssel-Nr. | Vorhandene Analysenergebnisse | Transporteur Name, Adresse | Entsorgungsanlage Name, Adresse |
|---|---------------------------------|---|----------------------------|---------------------------------|
| Beton (bei sortenreiner Anlieferung) bis Z2/W2 | 17 01 01 | <p>in Abhängigkeit von der Abbruchtechnologie : vgl. u. a. Fußbodenaufbau Wirtschaftsraum (PS5, MP 8) - Prüfberichts-Nr. 9981665 und der Labor-Nr. 100543541: W2/Z2 (MKW = 810 mg/kg);</p> <p>Fußbodenaufbau Nebenraum des Büros vom Direktor: (PS10, MP 15) - Prüfberichts-Nr. 9981665 und der Labor-Nr. 100543542 + Prüfbericht Nr. 983895: W1.2/Z1.2;</p> <p>alle Fußbodenaufbauten nach Separierung von nichtmineralischen Fremdanteilen > 5%: Prüfberichts-Nr. 9981665 und der Labor-Nr. 100543542: Z1.2/W1.2</p> | | |
| Ziegel (bei sortenreiner Anlieferung) bis Z2/W2 | 17 01 02 | ohne | | |

| Abfallbezeichnung und Abfallherkunft | AVV – Code, Abfallschlüssel-Nr. | Vorhandene Analysenergebnisse | Transporteur Name, Adresse | Entsorgungsanlage Name, Adresse |
|---|---------------------------------|---|----------------------------|---------------------------------|
| Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 01 06 fallen (bis Z2/W2) | 17 01 07 | <p>in Abhängigkeit von der Abbruchtechnologie : vgl. u. a. Fußbodenaufbau Wirtschaftsraum (PS5, MP 8) - Prüfberichts-Nr. 9981665 und der Labor-Nr. 100543541: W2/Z2 (MKW = 810 mg/kg);</p> <p>Fußbodenaufbau Nebenraum des Büros vom Direktor: (PS10, MP 15) - Prüfberichts-Nr. 9981665 und der Labor-Nr. 100543542 + Prüfbericht Nr. 983895: W1.2/Z1.2;</p> <p>alle Fußbodenaufbauten nach Separierung von nichtmineralischen Fremdanteilen > 5%: Prüfberichts-Nr. 9981665 und der Labor-Nr. 100543542: Z1.2/W1.2</p> | | |
| Kunststoff (bei sortenreiner Anlieferung) z. B. Bodenbeläge aus Kunststoff oder Kunststoffrohrleitungen | 17 02 03 | ohne | | |
| Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen (bei sortenreiner Anlieferung) Betr.: Bitumenpappen und Sperrschichten auf Bitumenbasis | 17 03 02 | Sperrschichten auf Bitumenbasis: vgl. Prüfberichts-Nr. 9981665: MP 4, MP 5, MP 12, MP 13, MP 17 mit PAK-Gehalten von 2 bis 19 mg/kg | | |

| Abfallbezeichnung und Abfallherkunft | AVV – Code, Abfallschlüssel-Nr. | Vorhandene Analysenergebnisse | Transporteur Name, Adresse | Entsorgungsanlage Name, Adresse |
|--|---------------------------------|--|----------------------------|---------------------------------|
| Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen; | 17 05 04 | ohne | | |
| Dämmmaterial mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 06 01 und 17 06 03 fällt (bei sortenreiner Anlieferung), z. B. Styropor, Schaumpolystyrol | 17 06 04 | ohne | | |
| Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 08 01 fallen (bei sortenreiner Anlieferung) z. B. Gipsplatten, Gipskartonplatten | 17 08 02 | ohne | | |
| Gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01, 17 09 02 und 17 09 03 fallen z. B. für den Fall, dass beispielsweise aufgrund des Platzmangels bituminöse Sperrschichten, Bodenbeläge und Baustoffe auf Gipsbasis als Gemisch entsorgt werden; | 17 09 04 | ohne | | |
| Bau- und Abbruchholz mit schädlichen Verunreinigungen (u. a. Konstruktionshölzer für tragende Teile, Fenster, Fensterstöcke, Außentüren, imprägnierte Bauhölzer aus dem Außenbereich) | 17 02 04* | ohne | | |
| Teerpappen bzw. teerhaltige Sperrschichten, bei sortenreiner Anlieferung z. B. Außenwandsperrung im EG (von Innenseite her) <i>Kohlenteer und teerhaltige Produkte</i> | 17 03 03* | vgl. Prüfberichts-Nr. 9981665, Labor-Nr. 100543546, PS 3 – MP 6 (Küchen- und Wachgebäude, Außenwände – Sperrung aufgehender Außenwände PAK = 50888 mg/kg | | |

| Abfallbezeichnung und Abfallherkunft | AVV – Code, Abfallschlüssel-Nr. | Vorhandene Analysenergebnisse | Transporteur Name, Adresse | Entsorgungsanlage Name, Adresse |
|---|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| Produkte aus künstl. Mineralfasern der Kategorie K2/K3 und mit reizender Wirkung <i>anderes Dämmmaterial, das aus gefährlichen Stoffen besteht</i> | 17 06 03 ⁺ | ohne | | |

Bieter (Stempel und Unterschrift):

Datum: